



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

III SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI

Via Rossini n° 49 - 70026 Modugno - tel. +390805354842 - fax +390805865365

CITTÀ DI MODUGNO - IPA C, F262

Protocollo N. 0000274 del 03/01/2013



Modugno, Mezzo FAX

N. 0805322608

Al Sig. Commissario Prefettizio
Al Dirigente V Settore Pubblica Istruzione

SEDE


Al Dirigente Scolastico S. M. Casavola
Via E. Fermi s/n

70026 Modugno

Spedito Coop. Ariete Srl

Via Delle Margherite 54/D

70026 Modugno



Oggetto: sopralluogo presso il plesso scolastico "Francesco D'Assisi" a seguito atto vandalico.

Premesso che in data 03/01/2013, in prima mattinata, il dirigente scolastico della Scuola Media "Casavola-D'Assisi" è quindi responsabile del plesso "F. D'Assisi", ubicato in Via I Maggio, ha allertato in prima battuta i Vigili del fuoco di Bari e la ditta Coop. Ariete Srl, manutentrice degli immobili comunali, per aver rilevato al momento dell'apertura della scuola, mediante un proprio collaboratore scolastico, una abnorme fuoriuscita d'acqua proveniente dal piano superiore dell'edificio, causata, come constatato da tutti gli intervenuti, da un atto vandalico perpetrato nei giorni scorsi da parte di ignoti, quando la scuola aveva interrotto le proprie attività in occasione delle festività natalizie.

Detti soggetti ignoti, infatti, come constatato da tutti gli intervenuti, compreso i Carabinieri, hanno forzato alcune finestre del piano terra che si affacciano sul cortile interno, per introdursi all'interno dell'edificio, hanno poi raggiunto i bagni al primo piano, hanno aperto i rubinetti dei lavandini ed hanno tappato gli stessi con dei giornali, causando l'allagamento del piano con conseguenti infiltrazioni dal soffitto del piano inferiore, in corrispondenza dei laboratori. I vandali, inoltre hanno manomesso alcuni estintori in dotazione della scuola ubicati in prossimità dei bagni.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto hanno interessato per le vie brevi, i vigili urbani e l'ufficio tecnico per intervenire ed adottare i provvedimenti di propria competenza. Il sottoscritto, accertato che dopo la segnalazione del Dirigente scolastico la Coop. Ariete Srl fosse prontamente intervenuta, mediante propri operatori, si è recato sul posto per constatare l'accaduto, per accettare eventuali danni e per coordinare l'intervento della ditta intervenuta.

Il sottoscritto, giunto sul posto, ha accertato che gli operatori della ditta manutentrice avevano già in parte provveduto a raccogliere l'acqua da terra



6/1

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, alla luce di quanto accaduto, ordina alla Coop. Ariete Srl, manutenzione degli immobili comunali quanto segue:

- di isolare la zona dei laboratori disattivando l'erogazione di energia elettrica, staccando il quadro elettrico;
- di inibire la fruizione di tali locali da parte degli utenti;
- di smontare le plafoniere interessate dall'infiltrazione dell'acqua;
- eseguire alcuni fori sotto il soffitto, per consentire una più rapida fuoriuscita dell'acqua depositata nelle pignatte del solaio;
- di spostare in altro luogo sicuro all'interno della scuola stessa, dispositivi ed apparecchiature elettroniche raggiunte dall'acqua;
- di procedere alla ricarica degli estintori svuotati dai vandali e al loro riposizionamento.

Alla fine del sopralluogo il sottoscritto e il dirigente scolastico si danno appuntamento sul posto il giorno 04.01.2013 alle ore 11,00 al fine di pianificare le modalità di rientro dell'utenza scolastica, prevista per il 07.01.2013.

Il Responsabile Servizio LL.PP.

(Arch. Donato Dinoia)

Visto: Dirigente III Settore

(Dott.ssa Christiana Angiappa)

SI FA SEGUITO AL SOPRALLUOGO DEL 03/01/2013, CONFIRMANDO QUANTO SOPRA NONCHE' DI CHIARAHEDO L'INAGIBILITA' TEMPORANEA PER GG. 30, A SEGUITO VERIFICA EDICENZA, DEI SEGUENTI AMBIENTI :

1) LABORATORIO DI SCIENZE AL 4° PIANO;

2) LABORATORI DI INFORMATICA AL PIANO TERRA -
(ALA DESTRA EDIFICIO RISPETTO ALL'ENTRATA -

INOLTRE, ALLA VERIFICA

SI DOVRA' PROCEDERE, INOLTRE, ALLA VERIFICA
DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA ZONA INTERESSATA
DAL VANDALISMO, NONCHE' DEL PROSEGUIMENTO
DELL'EDIFICIO, DALL'ESTERNO,

DELLE PARETI E DEI RELATIVI SOFFITTI.
SI RENDE NECESSARIO INCREMENTARE IL LIVELLO DI
SICUREZZA CONTRO ALL'INTRUSIONE SU TUTTI GLI ACCESSI
DELL'EDIFICIO, DALL'ESTERNO, CONCORDANDO CON GLI
OPPORTUNI VERIFICHE -

UFFICI INTERESSATI, GLI INTERVIGHI PIU' OPPORTUNI.
PER OVANTO SOPRA GLI INTERVENTI EFFETTUERANNO
UN ULTERIORE SOPRALLUOGO FRA GG. 30 PER LE
OPPORTUNE VERIFICHE -

MODUGNO, 04/01/2013

IL ESP. LL. PP.
(ARCH. DONATO DINOIA)

IL DIRIG. ASL
(DOTT. FRANCESCO PACE)